



Istituto Comprensivo Volta Mantovana
 viale Marconi, 18/A – 46049 Volta Mantovana
 Tel. 0376 83 115
 C.F. 90011540201 C.M. MNIC804007 Codice univoco UFT7LJ
 Email segreteria@icvoltamantovana.gov.it
 PEC mnic804007@pec.istruzione.it
www.icvoltamantovana.gov.it

PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE

scuola di

VERBALE

In data dalle ore alle ore

si è svolta la prova di evacuazione dall'edificio scolastico

La prova ha interessato tutte le sezioni.

La procedura di evacuazione è composta da un segnale di allarme, emanato con fischietto e con avviso vocale in ogni sezione. Ogni docente è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal piano d'emergenza per quanto riguarda la propria sezione. Al segnale d'allarme i bambini si sono radunati in prossimità del cancellino d'entrata nel cortile antistante la scuola e nel cortile dietro vicino al cancello. La prova è stata portata a termine senza il distacco delle utenze, anche se il personale ATA ha ben chiaro la posizione delle varie utenze. I bambini presenti all'interno della scuola hanno eseguito il loro compito con diligenza seguendo le indicazioni degli insegnanti. Non si è proceduto all'uscita all'esterno del perimetro scolastico così come previsto nel piano d'emergenza. Il personale della scuola era comunque pronto a porre in essere anche tale parte dell'esercitazione. L'esercitazione ha dato esito positivo poiché tutte le sezioni sono state evacuate molto velocemente, anche perché i piccoli hanno ben interiorizzato la procedura e hanno raggiunto il punto di raccolta con regolarità e calma, le ridotte dimensioni della scuola hanno facilitato le operazioni di esodo.
Serve installare un cartello che indichi il punto di raccolta nei giardini della scuola.

VERIFICA DELL'EVACUAZIONE

	Sì	No
All'interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli alunni (borse, libri, ...) ha determinato difficoltà nell'uscita dal locale?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate situazioni che hanno determinato difficoltà nell'evacuazione, ovvero è stata riscontrata la presenza di ostacoli?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tempo impiegato per l'evacuazione della scuola

Volta Mantovana 30/11/17

La dirigente _____ Per conoscenza IL R.S.P.P. _____

Il R.L.S. _____